

Protokół naprawy/ przeglądu kotła gazowego / olejowego

Data :	19.10.2018		
Użytkownik :	Godebskiego 11, Raszyn		
Typ kotła :	Vitogas 050 G50A	Nr: Fabr	7188528 700060101
Typ palnika:	atmosferyczny	Nr: Fabr	-
Regulator:	Vitotronic 200 kW5	Nr: Fabr	718631770 1990102
Sprawdzenie zasilanie gazu / przewody zasilające, sprawdzenie szczelności		sprawdzono	
Ciśnienie w instalacji grzewczej		1.8 bar	
Sprawdzenie połączeń elektrycznych		sprawdzono	
Konserwacja			
Czyszczenie powierzchni grzewczych kotła / wymiennika		oczyszczono	
Czyszczenie palnika		oczyszczono	
Sprawdzenie urządzeń wykonawczych		sprawdzono	
Sprawdzenie stanu anody magnezowej		pomiar	
Ustawienia			
Ciśnienie gazu – na przyłączy / spręż wentylatora	mbar	22,2	
Ciśnienie gazu – na dyszach / ciśnienie oleju	mbar / bar	- -	
Test przekaźników / kodowanie regulatora		tak	
Nastawa termostatu kotła / elektr. Ograniczenie temp. kotła		82°	
Naczynie przeponowe sprawdzenie/pompowanie		pompowanie 1.5 bar	
Nastawa sterownika pogodowego lub termostatu pokojowego		-	
Pomiar CO /CO2 ppm / %		-	
Wymienione części zamienne		Nr katalogowy	
<p>Uwagi: 1. Do wymiany armatura gazowa nr 1. (główna, po lewej)</p> <p>2. Kocioł gotuje się podczas pracy na c.w.u., możliwe przyczyny - niedrożna, zakamieniona węzownica lub instalacja po drodze, - kocioł zakamieniony,</p> <p>3. Pompki poddmierzania nie przestawiać. Temp powrotu ustawić 50°C</p> <p>Gwarancja na wymienione elementy 24-mcy od daty montażu. Gwarancja na elementy eksploatacyjne takie jak dysze, elektrody, izolacje czy uszczelnienia wynosi 6-mcy od daty zamontowania (był kocioł 20°)</p> <p>Powyższy dokument jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.</p>			