

Protokół naprawy/ przeglądu kotła gazowego / olejowego

Data :	18.06.2019		
Użytkownik :	ul. Godlebskiego 1C, Raszyn		
Typ kotła :	Vitogas 050 G50A	Nr. Fabr	7188528 7000 60101
Typ palnika:	atmosferyczny	Nr. Fabr	
Regulator:	Vitotronic 200 kW5	Nr. Fabr	/
Sprawdzenie zasilanie gazu / przewody zasilające, sprawdzenie szczelności		sprawdzono	
Ciśnienie w instalacji grzewczej		1,8 bar	
Sprawdzenie połączeń elektrycznych		sprawdzono	
Konserwacja			
Czyszczenie powierzchni grzewczych kotła / wymiennika		oczyszczono	
Czyszczenie palnika		oczyszczono	
Sprawdzenie urządzeń wykonawczych		sprawdzono	
Sprawdzenie stanu anody magnezowej		ok	
Ustawienia			
Ciśnienie gazu – na przyłączy / spręż wentylatora	mbar	26,75 / 18,2	
Ciśnienie gazu – na dyszach / ciśnienie oleju	mbar / bar	- / -	
Test przekaźników / kodowanie regulatora		tak	
Nastawa termostatu kotła / elektr. Ograniczenie temp. kotła		78°	
Naczynie przeponowe sprawdzenie/pompowanie		pompa wie 1.5 bar	
Nastawa sterownika pogodowego lub termostatu pokojowego		bez zmian	
Pomiar CO /CO2	ppm / %	-	
Wymienione części zamienne		Nr katalogowy	
<p>Uwagi:</p> <p>1. Dziwne zachowanie automatu palnikowego – do obserwacji (przyopuszczelnie będzie do wymiany)</p> <p>2. Kocioł gotuje się podczas grzewia cna.</p> <p>Wymienić kształtki ocynk na instalacji cofładowania zasobnika,</p> <p>Gwarancja na wymienione elementy 24-mcy od daty montażu. Gwarancja na elementy eksploatacyjne takie jak dysze, elektrody, izolacje czy uszczelnienia wynosi 6-mcy od daty zamontowania</p> <p>Powyższy dokument jest podstawą rozpatrzenia reklamacji. <i>Mogą to być oznaki zakamienionego bloku kotła.</i></p>			