

**Protokół naprawy/ przeglądu kotła gazowego / olejowego**

Data :	06.10.2017		
Użytkownik :	ul. Godebskiego 1C, Raszyn		
Typ kotła :	Vitogas 050	Nr: Fabr	7188528700060101
Typ palnika:	atmosferyczny	Nr: Fabr	-
Regulator:	Vitotronic 200 kw5	Nr: Fabr	-
Sprawdzenie zasilanie gazu / przewody zasilające, sprawdzenie szczelności		sprawdzono	
Ciśnienie w instalacji grzewczej		1.8 bar	
Sprawdzenie połączeń elektrycznych		sprawdzono	
<b>Konserwacja</b>			
Czyszczenie powierzchni grzewczych kotła / wymiennika		tak	
Czyszczenie palnika		tak	
Sprawdzenie urządzeń wykonawczych		tak	
Sprawdzenie stanu anody magnezowej		nie ma	
<b>Ustawienia</b>			
Ciśnienie gazu – na przyłączy / spręż wentylatora	mbar	23,5	
Ciśnienie gazu – na dyszach / ciśnienie oleju	mbar / bar	12,5	-
Test przepływów / kodowanie regulatora		tak	
Nastawa termostatu kotła / elektr. Ograniczenie temp. kotła		78°	
Nastawa temperatury podgrzewacza		55°	
Nastawa sterownika pogodowego lub termostatu pokojowego		~	
Pomiar CO /CO2 ppm / %		~	
Wymienione części zamienne		Nr katalogowy	
wzrost gazu na przylocie palnika			
<p><b>Uwagi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pomiar ciśnienia w naczyniu przepływowym c.o.</li> <li>2. Oczyszczenie filtrów c.o i cwa, odmulenia.</li> <li>3. Czopuch kotła się rozchodzi, należy spróbować go skrócić/pasować lub wymienić.</li> </ol> <p>Gwarancja na wymienione elementy 24-mcy od daty montażu. Gwarancja na elementy eksploatacyjne takie jak dysze, elektrody, izolacje czy uszczelnienia wynosi 6-mcy od daty zamontowania</p> <p>Powyższy dokument jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.</p>			

Pieczęć Firmy Data

**TECHNIKA GRZEWCZA  
SERWIS**

05-825 Grodzisk Maz., ul. Polna 3  
NIP 118-078-58-64, REGON 010217193

0602 184 238 (2)

V. Nowak