

Protokół naprawy/ przeglądu kotła gazowego / olejowego

Data :	19.10.2020		
Użytkownik :	ul. Goclebskiego 1C, Raszyn		
Typ kotła :	Vitogas G50A	Nr: Fabr	-
Typ palnika:	-	Nr: Fabr	-
Regulator:	-	Nr: Fabr	-
Sprawdzenie zasilanie gazu / przewody zasilające, sprawdzenie szczelności		sprawdzono	
Ciśnienie w instalacji grzewczej		1,8	
Sprawdzenie połączeń elektrycznych		sprawdzono	
Konserwacja			
Czyszczenie powierzchni grzewczych kotła / wymiennika		oczyszczono	
Czyszczenie palnika		oczyszczono	
Sprawdzenie urządzeń wykonawczych		sprawdzono	
Sprawdzenie stanu anody magnezowej		do wymiany	
Ustawienia			
Ciśnienie gazu – na przyłączy / spręż wentylatora	mbar	26,7 / 22,1	
Ciśnienie gazu – na dyszach / ciśnienie oleju	mbar / bar	- / -	
Test przekaźników / kodowanie regulatora		tak	
Nastawa termostatu kotła / elektr. Ograniczenie temp. kotła	zmiana /		82°C (był 78)
Naczynie przeponowe sprawdzenie/pompowanie	pompowanie		
Nastawa sterownika pogodowego lub termostatu pokojowego		-	
Pomiar CO /CO2 ppm / %		-	
Wymienione części zamienne		Nr katalogowy	
uszczelnienie na przylocie gazu			
<p>Uwagi:</p> <p>1. Kocioł zdaje się być zakamieniony.</p> <p>2. Naczynie przeponowe na c.o. do wymiany. (zawór przed naczyniem nie działa).</p> <p>Gwarancja na wymienione elementy 24-mcy od daty montażu. Gwarancja na elementy eksploatacyjne takie jak dysze, elektrody, izolacje czy uszczelnienia wynosi 6-mcy od daty zamontowania</p> <p>Powyższy dokument jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.</p>			

Pieczęć Firmy Data

**TECHNIKA GRZEWICZA
SERWIS**
05-825 Grodzisk Maz., ul. Polna 3
NIP 118-078-58-64, REGON 016217193
tel. 0602 184 238 (2)

VN0401743